

INFORME DE

INSPECCIÓN VISUAL POST-SISMO

BALCONES DE LACORDAIRE



ING. ANDREA EUGENIA PÉREZ OLAYA

AGOSTO 2026

CAJUVAL INGENIERIA SAS Ingeniería Especializada en Estructuras

Cel: 301 2442972 WhatsApp: 300 6002706 mail to: cajuvalingenieria@gmail.com

Registro de daños en componentes		
Nombre del edificio: Balcones de Lacordaire -AP108	ID proyecto:	Creado por: AP
Ubicación dentro del edificio: Calle 4D # 89-26, Cali, Valle.		Fecha 15/08/2026
Piso: Primer Piso	Área/eje: Sala	Tipo de componente:
Sketch y descripción del daño:  		
Descripción: Fisura: Espesor: Entre 1.0 mm y 3.0 mm Longitud: 1.50 m Tipo de falla: Cortante Tipo de muro: Interior Observaciones: La grieta principal sigue un trazado diagonal (aproximadamente a 45°), característico de las solicitaciones por fuerza cortante inercial durante el movimiento telúrico.		

Registro de daños en componentes		
Nombre del edificio: Balcones de Lacordaire -AP108	ID proyecto:	Creado por: AP
Ubicación dentro del edificio: Calle 4D # 89-26, Cali, Valle.		Fecha 15/08/2026
Piso: Primer Piso	Área/eje: Sala	Tipo de componente:
Sketch y descripción del daño:  		
Descripción: Fisura: Espesor: Entre 1.0 mm y 3.0 mm Longitud: 1.00 m Tipo de falla: Cortante Tipo de muro: Fachada (Zonas comunes) Observaciones: Desde la zona del desprendimiento se desprende una fisura vertical/inclinada continua que desciende por la junta del antepecho hacia la base o esquina del muro.		